



Descripción de producto

El termohigrómetro muestra simultáneamente la humedad y la temperatura, además de indicar y registrar las lecturas máximas y mínimas. Cuenta con un indicador de flecha analógico y una barra codificada por colores para mostrar los niveles de confort de humedad, p. seco, cómodo y húmedo, por lo que es muy fácil de leer.

El instrumento mide tanto la humedad como la temperatura en el rango de 0 a 50 °C y de 10 a 99 % de HR utilizando los sensores internos.

Es un equipo ideal para monitorear tanto la temperatura como la humedad en habitaciones, oficinas, fábricas y similares para garantizar que se mantengan las condiciones óptimas de trabajo.

La unidad está alojada en una caja de ABS, de 20 x 100 x 110 mm, que incorpora un útil soporte plegable y una ranura para colgar en la pared.

Características

- * Muestra humedad y temperatura.
- * Función de memoria máx. y mín.
- * Indicadores de zona de color.
- * Montaje en pared o soporte.

Especificaciones

- Rango temperatura** // 0 a 50 °C
- Rango humedad** // 10 a 99%hr
- Resolución temperatura** // 0,1°C/°F
- Resolución humedad** // 1%rh
- Precisión temperatura** // $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Precisión humedad** // $\pm 5\%$ HR 30 % HR - 70 % HR a 25 °C
- Batería** // 2 x 1,5 voltios AAA
- Duración de batería** // 10000 horas
- Pantalla** // LCD doble personalizado
- Dimensiones** // 20 x 100 x 110mm
- Peso** // 142 gramos
- Material de la caja** // Plástico ABS
- Escala de medición** // Celsius/Fahrenheit y %rh
- País de fabricación** // Reino Unido
- Escala de medición** // Celsius