

### Descripción de producto

Termohigrómetro con funciones máx. / Mín. Y alarma.

Este termohigrómetro muestra simultáneamente tanto la humedad como la temperatura, además de indicar y registrar las lecturas máxima y mínima.

El termohigrómetro mide tanto la humedad como la temperatura en el rango de 0 a 49,9 ° C y de 20 a 99% de humedad relativa utilizando los sensores internos. Utilizando el sensor de temperatura externo, el rango de temperatura se amplía de -49,9 a 69,9 ° C.

El termohigrómetro cuenta con una alarma de alerta de temperatura que sonará cuando la sonda de temperatura remota externa indique que la temperatura es de 0 ° C o menos. Esta función es ideal para alertas de heladas / heladas en horticultura y similares.

El termohigrómetro está alojado en una caja de ABS de 20 x 65 x 97 mm, la caja incorpora un útil soporte plegable y una ranura de cerradura para colgar en la pared.



### Características

- \* Rango de -49,9 a 69,9 ° C y 20 a 99% de humedad relativa
- \* Sonda de temperatura integrada % rh y remota
- \* Función de alarma de temperatura

### Especificaciones

- Rango interno** // temperatura: 0 a 49,9 ° C - humedad: 20 a 99% de humedad relativa
- Rango externo** // temperatura: -49,9 a 69,9 ° C
- Resolución - temperatura** // 0,1 ° C / ° F
- Resolución - humedad** // 1% de humedad relativa
- Precisión - temperatura** //  $\pm 1$  ° C
- Precisión - humedad** //  $\pm 5$ % de humedad relativa
- Batería** // AAA de 1,5 voltios
- Duración de la batería** // 10000 horas
- Tipo de sensor** // temperatura: termistor - humedad: capacitancia
- Pantalla** // LCD personalizado dual
- Dimensiones** // 20 x 65 x 97 mm
- Peso** // 70 gramos
- Material de la Caja** // Plástico ABS
- Escala de medición** // Celsius / Fahrenheit y% rh