

### Descripción de producto

Higrómetro Termohigrómetro con funciones de alarma y máximo / mínimo.

Este termohigrómetro muestra simultáneamente tanto la humedad como la temperatura, además de indicar y registrar las lecturas máxima y mínima.

Utilizando el sensor interno, el instrumento mide la temperatura en el rango de 0 a 49,9 ° C. La sonda remota externa con cable integrado de tres metros mide tanto la temperatura como la humedad en un rango de -49,9 a 69,9 ° C y de 20 a 98% de humedad relativa.

La unidad cuenta con una alarma de alerta de temperatura que sonará cuando la sonda remota externa indique que la temperatura es de 0 ° C o menos. Esta función es ideal para alertas de heladas / heladas en horticultura y similares.

El termohigrómetro está alojado en una caja de ABS de 18 x 41 x 76 mm, que incorpora un soporte abatible. Cada unidad se suministra con un soporte de pared para sonda.



### Características

- \* 0 ° C o menos alerta / alarma audible
- \* % rh remoto y sonda de temperatura remota

### Especificaciones

- Rango interno** // temperatura: 0 a 49,9 ° C
- Rango externo** // temperatura: -49,9 a 69,9 ° C - humedad 20 a 98% de humedad relativa
- Resolución - temperatura** // 0,1 ° C / ° F
- Resolución - humedad** // 1% de humedad relativa
- Precisión - temperatura** // ± 1 ° C
- Precisión - humedad** // ± 5% de humedad relativa al 25% de humedad relativa
- Batería** // AAA de 1,5 voltios
- Duración de la batería** // 10000 horas
- Tipo de sensor** // temperatura: termistor - humedad: capacitancia
- Pantalla** // LCD personalizado dual
- Dimensiones** // 18 x 41 x 76 mm
- Peso** // 90 gramos
- Material de la Caja** // Plástico ABS
- Escala de medición** // Celsius / Fahrenheit y% rh